

## **PROYECTO: “REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL ESCUELA OSCAR DANILO ARGÜELLO”**

# **INFORME FOTOGRAFICO**

FECHA DE CORTE: 04 DE JUNIO 2020

**EDIFICIO A**

**EDIFICIO B**


**EDIFICIO C**

**MURO  
HISTÓRICO**



# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO A



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- PROCESO DE PREPARACION DE ARMADO DE MALLA REFUERZO DE LOSA DE ENTREPISO Y COLOCACIÓN DE FORMALETA Y OBRA FALASA

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO A



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- PREPARACIÓN DE OBRA FALSA PARA VIGAS Y LOSAS DE ENTREPISO

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO A

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- PROCESO DE ARMADO DE MALLA DE REFUERZO PARA LOSA DE ENTREPISO

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO A

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:  
- COLOCACIÓN DE  
FORMALETA PARA LA LOSA  
DE ENTREPISO DEL EDIFICIO  
A

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO B



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:  
- FORMALETEADO Y COLADO  
DE MUROS DE CORTE

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO B



**CONSORIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CORTE DEL EDIFICIO B.

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO B



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- FORMALETEADO Y COLADO DE MUROS DE CORTE

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO B



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:  
- COLADO DE MURO DE  
CORTE.

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO C



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- COLADO DE COLUMNAS Y MUROS DE CORTE

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO C

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CORTE.

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO C

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- ARMADO DE ACERO DE LOSA DEL DENTELLÓN DEL CUBO DE ESCALERAS.

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO C



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:  
- COLOCACIÓN DE  
FORMALETA EN MURO DE  
CORTE.

# INFORME FOTOGRAFICO

## EDIFICIO C



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- COLADO NOCTURNO DE MURO DE CORTE.

# INFORME FOTOGRAFICO

## MURO HISTÓRICO



**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**



PLANO DE UBICACIÓN

ACTIVIDADES:

- CHILATEO Y REPELLO EN LA FACHADA ESTE DEL MURO.

# INFORME FOTOGRAFICO

## GENERALES

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**

---



# INFORME FOTOGRAFICO

GENERALES

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**

---



# INFORME FOTOGRAFICO

## GENERALES

**CONSORIO PCI+HOSPIPLAN**



# INFORME FOTOGRAFICO

## GENERALES

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**

---



# INFORME FOTOGRAFICO

## GENERALES

**CONSORCIO PCI+HOSPIPLAN**

