

INFORME FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA OCCIDENTAL DE MANAGUA

Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

MÓDULO 1

MÓDULO 7

VIALIDADES

MÓDULO 2

MÓDULO 8

OBRAS EXTERIORES

MÓDULO 3

MÓDULO 9

MÓDULO 4

MURO PERIMETRAL

MÓDULO 5A

CISTERNA AGUA POTABLE

MÓDULO 5B

MURO DE RETENCIÓN

MÓDULO 6A

INSTALACIONES

MÓDULO 6B

HIDROSANITARIAS EXTERIORES

EDIFICIO 1

ESTATUS:

En proceso de puesta en marcha y pruebas de sistemas.

ACTIVIDADES:

- *Remates de acabados de pintura y limpieza general.*
- *Instalación de muebles en general.*
- *Instalación de equipos médicos.*
- *Puesta en marcha y pruebas de Aire acondicionado.*



Plano de Ubicación



Colocación de muebles en sala de esperas y consultorios



EDIFICIO 1

Vista costado Este



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

EDIFICIO 2

ESTATUS:

Aprobados al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de muebles.*
- *Instalación de luminarias internas, rejillas de aire acondicionado y detectores.*
- *Instalaciones de sistemas ITS.*
- *Pintura interna y externa.*
- *Instalación de caucho en pisos y paredes.*
- *Arranque de aire acondicionado en área de Imagenología.*



Plano de Ubicación



Limpieza y arranque de aire acondicionado en
área de Imagenología



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

EDIFICIO 2



Remates y limpieza en áreas de sala de espera



**Colocación de muebles de oficinas
en área Administrativa**



EDIFICIO 2

Costado Norte



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

EDIFICIO 3

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- Colocación de luminarias internas y rejillas de aire acondicionado.
- Pintura interna y externa en paredes y cielos.
- Instalación de caucho en paredes y pisos.
- Remates de acabados y limpieza general.
- Instalación de ventanas y puertas de vidrio en área de UCI.
- Instalación de protectores y esquineros.




Plano de Ubicación

Colocación de muebles en cuartos de explosivos



Remates en caucho en área de explosivos



EDIFICIO 3



Remates de caucho en pisos y paredes en área de Dilatación



EDIFICIO 3

Acabados y limpieza en UCI Neonatos



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

EDIFICIO 4

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de caucho en pisos y paredes en área de quirófanos y CEYE.*
- *Instalación de Flujo laminar en quirófanos inteligentes.*
- *Instalaciones de luminarias y rejillas en cielos falsos.*
- *Puesta en marcha de elevadores*
- *Pintura general.*



Plano de Ubicación



Colocación de autonivelante en área de lavacoches



Pintura en área de rampa principal

EDIFICIO 4



Colocación de caucho en paredes y pisos en área de quirófanos



Colocación de puertas automáticas de quirófanos



EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B


ESTATUS:

En proceso de remates y revisiones de acabados.

En proceso de pruebas de sistemas.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de muebles.*
- *Instalación de accesorios sanitarios.*
- *Instalación de luminarias.*
- *Instalación de detectores contraincendio.*
- *Instalación de protectores y esquineros de camillas.*
- *Instalación de caucho en paredes y pisos.*
- *Colocación de cielos falsos metálicos registrables.*
- *Colocación de barandilla y pasamano de acero inoxidable.*
- *Limpieza general.*
- *Pintura en cielo falso.*
- *Pintura en paredes internas.*
- *Colocación de sillones y mobiliario.*
- *Instalación de cabeceros verticales y horizontales.*
- *Instalación de equipos médicos y no médicos.*
- *Instalación de cabeceros verticales y de pared.*
- *Instalaciones de muebles para equipos médicos.*
- *Pruebas de aire acondicionado.*



Plano de Ubicación



Instalación de cabeceros en UCI quemados

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Acabados en área de Farmacia




Acabados en UCI Adultos



Caucho en UCI pediatría

HALL PRINCIPAL



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

HALL PRINCIPAL

Rotulación informativa



HALL PRINCIPAL



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

HALL PRINCIPAL



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

AUDITORIO



Armado y ensamble de sillas para Auditorio



Armado y ensamble de sillas para Auditorio



EDIFICIO 7 Y 8

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Pintura interna y externa.*
- *Instalación de equipos de electricidad, gases médicos y climatización.*
- *Colocación de luminarias y rejillas.*
- *Colocación de pintura epoxica en pisos.*
- *Puesta en marcha de Chillers, compresores de aire, generadores de oxígeno, subestación, bombas de presión, otros. (Edificio 8)*



Plano de Ubicación



Arranque de sistema de climatización



Remate y limpieza en calle de servicio

Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017


EDIFICIO 7




Acabados y colocación de paneles de cuartos fríos




Acabado en pisos de área de cocina



EDIFICIO 7



Acabados en oficinas área de Morgue



Remates y limpieza para colocación de equipos área de morgue



EDIFICIO 8



Capacitación y arranque de equipos de Calderas
Asistencia: Supervisión, MINSA, Consorcio SGHO, Empresa Clayton



UNIDAD DE ATENCIÓN A FEBRILES



Colado de concreto de losa de techo



Acabado de repello exterior



OBRAS EXTERIORES
ESTACIONAMIENTOS
VIALIDADES
JARDINERIA Y OTROS

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Calle costado Este



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Calle costado Este



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

OBRAS EXTERIORES



OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Calle costado Este



Calle y estacionamiento Norte



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Calle costado Oeste



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Colocación de bordillos en Calle Marginal



Fecha de corte: 18 de Agosto del 2017