

INFORME FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA OCCIDENTAL DE MANAGUA

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

MÓDULO 1

MÓDULO 7

VIALIDADES

MÓDULO 2

MÓDULO 8

OBRAS EXTERIORES

MÓDULO 3

MÓDULO 9

MÓDULO 4

MURO PERIMETRAL

MÓDULO 5A

CISTERNA AGUA POTABLE

MÓDULO 5B

MURO DE RETENCIÓN

MÓDULO 6A

INSTALACIONES

MÓDULO 6B

HIDROSANITARIAS EXTERIORES

EDIFICIO 1

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Colocación de pintura interna y externa en paredes y cielos falsos.*
- *Colocación de luminarias internas, rejillas y detectores contra incendio.*
- *Instalación de muebles, aparatos y accesorios sanitarios.*
- *Pruebas de equipos de climatización.*
- *Energización completa.*
- *Jardinería exterior.*



Plano de Ubicación




Aparatos y accesorios sanitarios




Acabados y remates en cielo falso

EDIFICIO 1



Acabados en general



Acabados en general

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

EDIFICIO 1



Instalación de equipos médicos



Instalación y remates en muebles



EDIFICIO 1

Jardinería exterior área de emergencias



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

EDIFICIO 2

ESTATUS:

Aprobados al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de protectores de camillas y esquineros.*
- *Instalación de aparatos sanitarios.*
- *Instalación de luminarias internas, rejillas de aire acondicionado y detectores.*
- *Pintura interna y externa.*
- *Limpieza general.*
- *Jardinería exterior.*



Plano de Ubicación




Acabados de pintura en paredes y cielos



Colocación de protectores de camillas

EDIFICIO 2



Pintura en paredes y cielo falso



Instalación y remates en muebles

EDIFICIO 2

Costado Este



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

EDIFICIO 3

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- Colocación de luminarias internas y rejillas de aire acondicionado.
- Pintura interna y externa en paredes y cielos.
- Instalación de caucho en paredes y pisos.
- Instalación de cabeceros.
- Colocación de protectores y esquineros.



Plano de Ubicación



Acabados en pasillos principales



Caucho en paredes y pisos

EDIFICIO 3



Acabados de pintura



Puertas metálicas



Cielos falsos registrables

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

EDIFICIO 3



Costado oeste

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017


EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de mamparas y puertas de aluminio y vidrio.*
- *Instalación de muebles.*
- *Colocación de forro de acero inoxidable en columnas de Hall Principal.*
- *Instalación de accesorios sanitarios.*
- *Instalación de luminarias.*
- *Instalación de protectores y esquineros de camillas.*
- *Instalación de caucho en paredes y pisos.*
- *Colocación de cielos falsos metálicos registrables.*
- *Colocación de barandilla y pasamano de acero inoxidable.*
- *Instalación de ventanas internas.*
- *Limpieza general.*
- *Pintura en cielo falso.*
- *Pintura en paredes internas.*
- *Colocación de piso en escaleras y rampa de acceso principal.*
- *Instalación de cabeceros.*
- *Colocación de camas de área de hospitalización.*



Plano de Ubicación




Instalación de muebles

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Acabados generales



Acabados generales

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Acabado de pintura



Acabado en pasillos



Instalación de accesorios de baño

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Colocación de camas en habitaciones



Instalaciones de cabeceros verticales

HALL PRINCIPAL



Acabados en pasillos



Acceso principal

HALL PRINCIPAL



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

HALL PRINCIPAL



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

HALL PRINCIPAL



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

EDIFICIO 7 Y 8

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Pintura interna y externa.*
- *Instalación de equipos de electricidad, gases médicos y climatización.*
- *Instalación de puertas y portones metálicos.*
- *Colocación de luminarias y rejillas.*
- *Instalación de equipos de cocina.*
- *Instalación de equipos de bombeo de agua.*
- *Colado de andenes en calle de servicio.*



Plano de Ubicación



Instalación y conexiones de equipos



EDIFICIO 8



Conexiones de Torres de Enfriamiento



Instalación de bombas

EDIFICIO 7 Y 8



Colado de andenes en calle de servicio

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

EDIFICIO 8



Costado Oeste

OBRAS EXTERIORES
ESTACIONAMIENTOS
VIALIDADES
JARDINERIA Y OTROS

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Calle costado Este



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES



Calle costado Este

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Colocación de bancas y basureros



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Calle costado Este

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES



Calle costado Este

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Calle acceso Principal



Caseta de acceso principal

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Estacionamiento Norte



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Estacionamiento Norte

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Estacionamiento Norte



Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Estacionamiento Norte

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

OBRAS EXTERIORES



Calle oeste



Calle oeste

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Calle costado Oeste

Fecha de corte: 30 de Junio del 2017

