

INFORME FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA OCCIDENTAL DE MANAGUA

Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

MÓDULO 1

MÓDULO 7

VIALIDADES

MÓDULO 2

MÓDULO 8

OBRAS EXTERIORES

MÓDULO 3

MÓDULO 9

MÓDULO 4

MURO PERIMETRAL

MÓDULO 5A

CISTERNA AGUA POTABLE

MÓDULO 5B

MURO DE RETENCIÓN

MÓDULO 6A

INSTALACIONES

MÓDULO 6B

HIDROSANITARIAS EXTERIORES

EDIFICIO 2

ESTATUS:

Aprobados al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de muebles.*
- *Instalación de luminarias internas, rejillas de aire Acon. y detectores.*
- *Pintura interna y externa.*
- *Instalación de equipos médicos en área de Imagenología.*



Plano de Ubicación

Colocación de muebles en áreas de salas de esperas



EDIFICIO 2



Colocación de equipos y muebles en consultorios



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

Instalación de equipos médicos



EDIFICIO 2

Costado Norte



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

EDIFICIO 3

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Remates y limpieza en pisos y paredes de caucho.*
- *Remates de acabados y limpieza general.*
- *Instalación de equipos médicos y mobiliario.*
- *Pruebas de sistemas de aire acondicionado, sistema eléctrico y sistema hidrosanitario.*



Plano de Ubicación




Instalación de muebles



Remates y acabados en UCI Neonato

EDIFICIO 3



Limpieza general



Instalación de equipos médicos y muebles

EDIFICIO 4

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- Remates en pisos y paredes de caucho.
- Instalación de puertas automática de quirófanos.
- Instalación de muebles.
- Instalación de lámparas y torres cialiticas.
- Instalación de equipos médicos en área de CEYE.



Plano de Ubicación



Instalación de equipos en sala de recuperación



Pasillo quirófanos

EDIFICIO 4



Equipamiento de Quirófanos




EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

ESTATUS:

En proceso de pruebas de sistemas.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de equipos médicos y muebles.*
- *Capacitación de uso de equipos.*
- *Pruebas de aire acondicionado, sistema eléctrico y sistema hidrosanitario.*
- *Limpieza general.*



Plano de Ubicación



Instalación de equipos
en UCI adultos



EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

Equipamiento en Área de Encamados



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



**Equipamiento en
área de recuperación**



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

Equipamiento en Sala de Tratamiento



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

Equipamiento en UCI Pediatría



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

CAFETERIA Y ATENCIÓN AL USUARIO

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



**Acabados, instalación de equipos y muebles
en Cafetería y Atención al Usuario**



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

JARDINERIA INTERNA



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

EDIFICIO 7 Y 8

ESTATUS:

En proceso de remates, pruebas y arranques de equipos.

ACTIVIDADES:

- *Pintura interna y externa.*
- *Colocación de muebles y equipos de cocina.*
- *Etapa de pruebas de sistemas de aire acondicionado, electricidad, gases médicos, calderas, sistema contraincendio, otros.*
- *Pinturas epóxicas en paredes y pisos.*
- *Limpieza general.*



Plano de Ubicación



Colocación de equipos médicos y no médicos



EDIFICIO 8



Instalaciones de equipos en Lavandería



Remates en equipos de calderas



EDIFICIO 7



Instalación de equipos y muebles en área de cocina



EDIFICIO 7

Instalación de equipos y muebles en área de cocina




Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

EDIFICIO 7



Colocación de muebles de oficinas y baños



Colocación de muebles de oficinas y baños





ACTIVIDADES:

- *Instalaciones de Aire acondicionado.*
- *Instalaciones eléctricas.*
- *Instalaciones de particiones y trasdosados de plyrock.*
- *Colocación de cielos falsos.*
- *Colocación de piso.*

Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017



OBRAS EXTERIORES
ESTACIONAMIENTOS
VIALIDADES
JARDINERIA Y OTROS

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Calle costado Este



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES



Calle costado Este

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Calle costado Este

Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Calle acceso principal



Estacionamiento Norte



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Estacionamiento Norte

Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Estacionamiento Norte

Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Estacionamiento Norte

Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Calle Oeste



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Calle Oeste

Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO

Estacionamiento Sur



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017

OBRAS EXTERIORES

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSORCIO SGHO



Fecha de corte: 29 de Septiembre del 2017