

INFORME FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA OCCIDENTAL DE MANAGUA

Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

MÓDULO 1

MÓDULO 7

VIALIDADES

MÓDULO 2

MÓDULO 8

OBRAS EXTERIORES

MÓDULO 3

MÓDULO 9

MÓDULO 4

MURO PERIMETRAL

MÓDULO 5A

CISTERNA AGUA POTABLE

MÓDULO 5B

MURO DE RETENCIÓN

MÓDULO 6A

INSTALACIONES

MÓDULO 6B

HIDROSANITARIAS EXTERIORES

EDIFICIO 1

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- Colocación de puertas y cerraduras.
- Colocación de pintura interna y externa en paredes y cielos falsos.
- Colocación de luminarias internas.
- Instalación de muebles.
- Instalación de inodoros y lavamanos.
- Instalación de protectores y esquineros.



Plano de Ubicación



Pintura en paredes



Protectores y esquineros en paredes

EDIFICIO 1



Instalación de luminarias y pintura en techo



Pintura e instalación de puertas




Instalación de muebles

EDIFICIO 1



Instalación de muebles de lavamanos e inodoros



Instalación y prueba de luminarias

Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

EDIFICIO 1



Instalación de accesorios eléctricos



Pintura interior



Instalación y prueba de luminarias

EDIFICIO 2

ESTATUS:

Aprobados al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- Colocación de forro para cielo falso y acabados.
- Colocación de puertas y cerraduras.
- Colocación de azulejos de baños.
- Pintura exterior e interior.
- Cableado eléctrico.



Plano de Ubicación



Pintura interior



Cielos registrables

Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

EDIFICIO 2



Acabados generales en pasillos



Instalación de puerta



Instalación de mamparas de vidrios

Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

EDIFICIO 2

Acabados en pasillos principales y salas de espera



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

EDIFICIO 2

Pintura exterior



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

EDIFICIO 3

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- Colocación de estructura de aluminio y forro para cielo falso.
- Remates de pisos y azulejos de paredes.
- Colocación de puertas.
- Pintura interna y externa en paredes y cielos.



Plano de Ubicación



Pintura en paredes y cielos falsos



EDIFICIO 3



Lijado en cielos falsos



EDIFICIO 3

Pintura exterior



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

EDIFICIO 4

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Particiones livianas en área de CEYE.*
- *Nivelación de piso en área de CEYE.*
- *Colocación de cielo falso en CEYE y Quirófanos.*
- *Instalación de azulejos en paredes.*
- *Acabados finos en paredes para espera de caucho.*
- *Instalación de puertas.*



Plano de Ubicación



Acabado fino en paredes de pasillos



Colocación de cielo falso en quirófanos

EDIFICIO 4



Acabados de paredes e instalación de cielo falso en CEYE.



Instalación de ventanas internas

EDIFICIO 4



Acabados en cielos falsos en espera de pintura y luminarias




EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- *Instalación de paneles eléctricos.*
- *Instalación de cable estructurado para ITS.*
- *Colocación de enchapes de porcelanato en pasillos internos y en Hall Principal.*
- *Instalación de azulejos.*
- *Instalación de estructura y forro para cielos falsos de Gypsum.*
- *Instalación de gabinetes contraincendio.*
- *Instalación de puertas.*
- *Instalación de cerraduras de puertas.*
- *Instalación de protectores de camillas.*
- *Colocación de Louvers móviles.*
- *Colocación de pintura en paredes internas y externas.*
- *Impermeabilización de losas de azotea.*
- *Instalación de muebles de habitaciones y muebles de baños.*
- *Instalación de inodoros y lavamanos.*
- *Instalación de accesorios eléctricos (tomacorrientes y apagadores)*



Plano de Ubicación



Pintura en paredes y cielo falso

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Pintura en paredes de UCI



Colocación de puertas y herrajes

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Instalación de mamparas de vidrio



Instalación de ventanas de vidrio

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Instalación de muebles en habitaciones



Instalación de muebles en habitaciones

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Colocación de urinarios

Colocación de protectores esquineros



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017



Colocación de rejillas de aire acondicionado

EDIFICIO 5A, 5B, 6A Y 6B



Colocación de protectores de camillas



Instalación de muebles



Instalación de lavamanos

HALL PRINCIPAL




Colocación de barandales y pasamanos

Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

HALL PRINCIPAL



Pintura en paredes y cielos falsos



Pintura en paredes y cielos falsos

HALL PRINCIPAL



Colocación de Louvers fijos



Colocación de Louvers fijos

EDIFICIO 7 Y 8

ESTATUS:

Aprobado al 100% los acabados.

ACTIVIDADES:

- Colocación de cielo falso.
- Instalación de equipos de electricidad, gases médicos y climatización.
- Colocación de Louvers fijos.
- Instalación de puertas.
- Instalación de aparatos sanitarios.
- Impermeabilización de losa de techo edificio 8.



Plano de Ubicación

Instalación de fascias en estructura de techo entre edificio 7 y 8



EDIFICIO 8



Instalaciones eléctricas en Subestación



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

EDIFICIO 8



Instalación de soportes metálicos para tuberías de agua caliente



EDIFICIO 8



Instalación de pararrayo



Instalación de pasarela/puente metálica en techo

EDIFICIO 7



Pintura en paredes y cielos



Enchapes de paredes



Acabados en cielos falsos

EDIFICIO 7



Suministro y colocación de muebles



Colocación de inodoros

ESTACIONAMIENTO NORTE

ACTIVIDADES:

- *Movimiento de tierra para conformación de terrazas en vialidades de estacionamiento costado Norte.*
- *Instalación de tuberías para drenajes sanitarios y pluviales.*
- *Instalación de bordillos prefabricados.*
- *Instalación de adoquinado.*



Plano de Ubicación



Conformación de terrazas



Conformación de terrazas

ESTACIONAMIENTO NORTE

Colocación de bordillos



Adoquinado

ESTACIONAMIENTO NORTE




Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

AVENIDA 1

ACTIVIDADES:

- *Movimiento de tierra para conformación de vialidades Avenida 1 costado Este.*
- *Colocación de bordillos prefabricados.*
- *Colado de concreto hidráulico en calle acceso principal.*
- *Construcción de tragantes y pozo para drenaje pluvial.*
- *Construcción de andenes.*



Plano de Ubicación



Colado de concreto en calles



Colado de concreto en calles

AVENIDA 1



Conformación y colado de andenes



AVENIDA 1



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

AVENIDA 1



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

AVENIDA 1




Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

JARDINERÍA

Instalación de grama



Instalación de grama



JARDINERÍA



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

JARDINERÍA



Proceso de colocación de plantas en muro de retención

Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

JARDINERÍA



Proceso de colocación de plantas en estacionamientos



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

JARDINERÍA



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales

Conformación estacionamiento Norte



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017

Fotos generales



Fecha de corte: 05 de Mayo del 2017